

la cote a fournir est la plus petite entre la cote A et la cote B

tolerance  
difference entre  
cote A et B  
maximum 15 mm



cote A

prise de cote en mm

cote B

ne pas deduire de jeu



cote en mm

**pour une efficacité maximum le seuil  
doit être en bon état!**

weser.fr



pente max 5pour cent max